




C.5 - SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU KANALIZACE
M 1:200



Místo stavby: Hustopeče, Masarykovo náměstí			 Ing. Alena Chváilková, MBA INŽENÝRINGOVÁ ČINNOST A KONTROLA	
Kraj: Jihomoravský				
Vypracoval:  Ing. Jan Šlesinger				
Kontroloval: Ing. Petr Charamza		Ředitel divize: Ing. Petr Charamza		
Investor: SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace			Jednatel: Ing. Alena Chváilková, MBA	
Stavba: SOŠ a SOU Hustopeče - rekonstrukce kanalizace			Stupeň: DPS Měřítko: 1:200	
Výkres: Situace stávajícího stavu kanalizace			Počet A4: 6 A4 Výkres č.: C.5	
			Datum: 07/2016	
			Arch.č. - zak.č.: A2119 - 2119	